

АКТ
обследования технического состояния здания МОУ «СОШ» с.п.Лашкута,
расположенного по ул.Мира, №12а в с.п.Лашкута
Эльбрусского муниципального района КБР

«13» июля 2021 г.

Комиссия в составе:

1. **Улимбашев А.Х.** – первый заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района – председатель комиссии.
2. **Азубеков М.Т.** – заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района.
3. **Шахмурзаева А.М.** – и.о. начальника МУ «Управление образования» Эльбрусского муниципального района КБР.
4. **Малкарова Ш.И.** – директор МОУ «СОШ» с.п.Лашкута.
5. **Энеева З.А.** – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района.

произвела визуальное обследование здания МОУ «СОШ» с.п.Лашкута, расположенного по ул.Мира, №12а в с.п.Лашкута.

В результате обследования установлено следующее:

1. Здание 2001 года постройки, этажность – 3 этажа, общая площадь – 2850,9 кв.м.
2. Фундаменты – фундаментные блоки.
3. Стены и перегородки – кирпичные.
4. Перекрытия – ж/бетонные плиты.
5. Полы – дощатые, линолеум, плитка.
6. Окна – из ПВХ.
7. Двери – филенчатые.
8. Кровля – шиферная.

Требуется ремонт фасада, отопительная система – местами наблюдается протечка, плохо обогреваются классы и кабинеты школы.

Водопровод и канализация засорены, во многих местах наблюдаются течи и коррозия труб.

Требуется замена блок-модульной котельной.

Требуется ремонт системы электроснабжения.

Требуется ремонт стен и потолков во всех помещениях школы.

Необходимо устройство гидроизоляции фундамента по всему параметру здания школы.

Выводы и рекомендации комиссии:

Необходимо проведение капитального ремонта здания МОУ «СОШ» с.п.Лашкута.

Подписи комиссии:



Улимбашев А.Х.

Азубеков М.Т.

Шахмурзаева А.М.

Малкарова Ш.И.

Энеева З.А.